Service Load
ξ_{50} = 2.99 %

Live Load
ξ_{50} = 1.30 %



AVERAGE STRAINS:

Service Load
ξ_d = 2.80 %

Live Load
ξ_L = 1.28 %



Service Load
ξ_{60} = 2.60 %

Live Load
ξ_{60} = 1.25 %

STRESS-STRAIN CURVES
Figure 67-4E